


DIVERSES

DACHBODEN

Zu aller Überraschung wurden die bei 1. Sanierung 1998 angelegten Fluchtwege über den Dachboden wieder zugemauert, dadurch ist bei einem Wohnungs- oder Kellerbrand dieser Ausweg nicht mehr möglich!



??? Haben die Ortsfeuerwehren ein geeignetes Rettungsgerät ???

WÄSCHESPINNE

Steht ohne jegliche Abgrenzung auf dem Autoabstellplatz!



BALKONE

Trittfläche der Balkone wurde nicht isoliert. Kältebrücke !

KELLER

*Bei dieser Sanierung wurde endlich eine gute Dämmung angebracht.
Umstellung auf Bewegungsmelder ebenfalls sehr sinnvoll - Energiesparend,*

GARAGENTORE

Überraschende, praktische Verbesserung.