

## EINGANG



*Gegensprechanlage sehr tief angebracht,  
Namenschilder zu klein.*

*Geeignet für Personen mit  
Bandscheibenvorfall oder Gebetsteppich.*

*(Bild mit Fotoblitz)*



*Eingangsbeleuchtung an ungeeigneter  
Position. Da finde mal bei Dunkelheit  
ins Schlüsselloch!*

*Auch bei (zufällig) aktivierter Stiegenhaus-  
beleuchtung keine wesentlich bessere Sicht-  
barkeit des Schlüsselloches - Gegenlicht.*

*(Bild ohne Fotoblitz)*